



Vistoria técnica 21/11/2024

Documento: MO.015739/2024-77

Local do evento: Rua Padre Tarcísio Zanotti, 95 – **Bairro Santa Terezinha**

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores, sendo uma da espécie Figueira (*Ficus Benjaminia*) e outra da espécie Quaresmeira (*Tibouchina Granulosa*), medindo 7,0m X DAP 0,5m, estado fitossanitário comprometido, com raízes expostas danificando o passeio público gravemente. Portanto somos favoráveis á substituição dos espécimes.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Risco de queda

Rede elétrica : () Sim (X) Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-// – ID: _____

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo