



Vistoria técnica 27/11/2024

Documento: MO.023224/2024-88

Local do evento: Rua Argia, em frente ao 20 – **Bairro Assunção**

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Ipê (*Handroanthus*) medindo 8,0m X DAP 0,6m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes expostas danificando o passeio público e alto grau de inclinação para a via, interferindo na fiação elétrica. Portanto somos favoráveis à substituição do espécime.



(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

(X) Risco de queda

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-// – ID: _____

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo