



Vistoria técnica 13/06/2024

Documento: MO.025020/2024-88 Interessado: "ROBSON DA SILVA"

Local do evento: Rua Edgard Gerson Barbosa, 319 Bairro: Vila Dayse

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 04 árvores exóticas, 3 da espécie Ficus (**Ficus benjamina**), medindo entre 15,0 m, X CAP 1,10 m, e 15,0 m, X CAP 0,40 suas raízes em grande proporção estão danificando por completo o passeio público e parte da estrutura do estabelecimento, e 01 (uma) árvore da espécie Tipuana (**Tipuana tipu**) medindo 15,0 m, X CAP 1,0 m, seus galhos em grandes volumes estão interferindo na rede elétrica e invadindo áreas de propriedade particular, além da calçada não possuir espaço técnico o suficiente para replantio. Portanto, somos favoráveis à remoção dos espécimes.

**Obs.: Necessária intervenção da Enel**


(X) Grau Grave EM ( ) Risco de queda

(X) Outros:- LM . 4661 – art. 60 .

Rede elétrica : (X) Sim ( ) Não - Passeio ► (X) < que 1,60 m ( ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: (X) Sim ( ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Igor Ramos  
Matr. 46097-4  
SU.302

Autorizado: remoção

Joabê de Melo as Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo