



Vistoria técnica- 04/06/2024

Documento: MO.026651/2024-33 Interessado: "DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE SBC"

Local do evento: Rua José Bonifácio, 400 c/ Rua Frei Gaspar, 04 Bairro: Centro

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie *Tipuana (Tipuana tipu)*, medindo entre 10,0 m, X CAP 0,65 m, e 8,0 m, X CAP 0,60 m, ambos estão danificando o passeio público e seus galhos estão tomando o espaço superior do estabelecimento, além de estar localizado na esquina onde atrapalha a visão na travessia de veículos oferecendo risco de acidentes. Portanto, somos favoráveis à remoção e substituição dos espécimes.

(X) Grau Grave EM () Risco de queda

(X) Outros:- LM . 4661 – art. 60 .

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: (X) Sim () Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Igor Ramos
Matr. 46097-4
SU.302

Autorizado: substituição

Joabe de Melo as Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo