



Vistoria técnica 11/12/2024

Documento: MO.026750/2024-99

Local do evento: Avenida Senador Ricardo Batista, 996 – **Bairro** Assunção

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie Tipuana (Tipuana Tipu) medindo 10,0m X DAP 0,7m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes expostas danificando o passeio gravemente. Portanto somos favoráveis á substituição do espécime.


(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Risco de queda

Rede elétrica : () Sim (X) Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-// – ID: _____

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo