



Vistoria técnica 16/01/2025

Documento: MO.028803/2024-77

Local do evento: Rua Brasil, 567 – Bairro Rudge Ramos

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Ipê-Rosa (*Handroanthus Heptaphyllus*) medindo 10,0m X DAP 0,6m, com estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes expostas danificando o passeio público gravemente e com alto grau de inclinação ocasionando risco de queda. Portanto somos favoráveis à substituição do espécime.


(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

(X) Risco de queda

Rede elétrica : () Sim (X) Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-// – ID: _____

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo

