



Vistoria técnica 11/12/2024

Documento: MO.033108/2024-22

Local do evento: Rua Thomás Antônio Gonzaga, 178 – **Bairro** Assunção

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro-do-Japão (*Ligustrum Lucidum*) medindo 7,0m X DAP 0,4m, estado fitossanitário regular, com raízes danificando o passeio gravemente e alto grau de inclinação, ocasionando em risco de queda. Portanto somos favoráveis á remoção do espécime.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

(X) Risco de queda

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► (X) < que 1,60 m () > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-// – ID: _____

Avaliação técnica :

Autorizado: Remoção

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo