



Vistoria técnica 15/01/2025

Documento: MO.033890/2024-11

Local do evento: Rua Giacinto Tognato, 700 – Bairro Baeta Neves

**Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie Alfeneiro-do-Japão (*Ligustrum Lucidum*) medindo 8,0m X DAP 0,4m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes expostas danificando o passeio público gravemente. Portanto somos favoráveis à substituição dos espécimes.



( X ) Grau Grave EM ( X ) Danificando passeio

( ) Risco de queda

Rede elétrica : ( ) Sim ( X ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m ( X ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:- ...../ ...../ ..... – ID: \_\_\_\_\_

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo