



Vistoria técnica 18/11/2024

Documento: SB.048684/2024-36

Local do evento: Alameda Dom Pedro de Alcântara, 408 – **Bairro Nova Petrópolis**

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Jacarandá (*Jacaranda Mimosifolia*) medindo 8,0m X DAP 0,5m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes danificando o passeio público gravemente e interferindo na fiação elétrica. Portanto somos favoráveis á substituição do espécime.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Risco de queda

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-// – ID: _____

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo

