



Vistoria técnica 05/11/2024

Documento: MO.037261/2024-00

Local do evento: Rua Jacquy, 279 – **Bairro Rudge Ramos**

**Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie *Tipuana* (*Tipuana Tipu*) medindo 7,0m X DAP 0,7m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes danificando o passeio público e interferindo na fiação elétrica. Portanto somos favoráveis á remoção do espécime.

( X ) Grau Grave EM ( X ) Danificando passeio

( ) Risco de queda

**Rede elétrica :** ( X ) Sim ( ) Não - Passeio ► ( X ) < que 1,60 m ( ) > que 1,60 m

**Interferência Mobiliário Urbano:** ( ) Sim ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:-...../...../..... – ID: \_\_\_\_\_

**Avaliação técnica :**

**Autorizado: Remoção**

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo