



Vistoria técnica 01/11/2024

Documento: MO.037344/2024-22

Local do evento: Alameda Dona Tereza Cristina, 9 – **Bairro** Nova Petrópolis

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores da espécie Alfeneiro-do-Japão (*Ligustrum Lucidum*) medindo 13,0m X DAP 0,8m, estado fitossanitário regular, porém com raízes danificando o passeio público gravemente e galhos altos interferindo na fiação elétrica. Portanto somos favoráveis á remoção dos espécimes.

(X) Grau Grave (X) Danificando passeio

() Risco de queda

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► (X) < que 1,60 m () > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Remoção

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo

