



Vistoria técnica 05/11/2024

Documento: MO.037536/2024-66

Local do evento: Avenida Visconde de Cairú, 362 – **Bairro Ferrazópolis**

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro-do-Japão (*Ligustrum Lucidum*) medindo 8,0m X DAP 0,7m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes expostas danificando o passeio publico gravemente e galhos altos interferindo na fiação elétrica. Portanto somos favoráveis á remoção do espécime.



(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Risco de queda

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► (X) < que 1,60 m () > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../..... – ID: _____

Avaliação técnica :

Autorizado: Remoção

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo