



Vistoria técnica 01/11/2024

Documento: MO.040637/2024-33

Local do evento: Rua Leila Diniz, 76 – **Bairro** Montanhão

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 04 árvores da espécie Pinheiro (*Pinus Pinaceae*) medindo 13,0m X DAP 0,6m, estado fitossanitário regular, com raízes expostas danificando o passeio público e o muro gravemente, trazendo risco de acidentes. Portanto somos favoráveis à Substituição dos espécimes.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Risco de queda

Rede elétrica : () Sim (X) Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: (X) Sim () Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo