



Vistoria técnica 25/11/2024

Documento: MO.045684/2024-22

Local do evento: Estrada do Rio Acima, 12529 – **Bairro Capivari**

**Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Ipê (*Handroanthus*) medindo 10,0m X DAP 0,5m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes danificando o passeio público e alto grau de inclinação, ocasionando risco de queda. Portanto somos favoráveis à substituição do espécime.

( X ) Grau Grave EM      ( X ) Danificando passeio

( X ) Risco de queda

Rede elétrica : ( ) Sim ( X ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m ( X ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:- ...../ ...../ ..... – ID: \_\_\_\_\_

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo