



Vistoria técnica 06/11/2024

Documento: MO.047624/2024-00

Local do evento: Rua Maria Cardoso da Costa, 446 – **Bairro Alves Dias**

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro-do-Japão (*Ligustrum Lucidum*) medindo 7,0m X DAP 0,4m, estado fitossanitário regular, porém com raízes expostas danificando o passeio público gravemente e galhos próximos á fiação elétrica. Portanto somos favoráveis á substituição do espécime.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

(X) Risco de queda

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-// – ID: _____

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo