



Vistoria técnica 25/11/2024

Documento: MO.047832/2024-88

Local do evento: Rua Costa Rica, oposto ao 79 – **Bairro** Independência

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie Alfeneiro-do-Japão (*Ligustrum Lucidum*) medindo 7,0m X DAP 0,6m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes exposta danificando o passeio público gravemente. Portanto somos favoráveis á substituição dos espécimes.


Grau Grave EM Danificando passeio

Risco de queda

Rede elétrica : Sim Não - Passeio ▶ < que 1,60 m > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-// – ID: _____

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo