



Vistoria técnica 18/11/2024

Documento: MO.048267/2024-55

Local do evento: Rua Gabriel de Souza, 319 – Bairro Dos Casas

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Figueira (Ficus Benjamina) medindo 12,0m X DAP 0,9m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes expostas danificando o passeio público gravemente. Portanto somos favoráveis á remoção do espécime.


(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Risco de queda

Rede elétrica : () Sim (X) Não - Passeio ► (X) < que 1,60 m () > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-// – ID: _____

Avaliação técnica :

Autorizado: Remoção

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo