



Vistoria técnica 16/01/2025

Documento: MO.049332/2024-77

Local do evento: Rua Campos do Jordão, 337 – **Bairro Baeta Neves**

**Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie *Tipuana* (*Tipuana Tipu*) medindo 10,0m X DAP 0,8m, com estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes expostas danificando o passeio público gravemente e com galhos altos interferindo na fiação elétrica. Portanto somos favoráveis á substituição do espécime.

( X ) Grau Grave EM ( X ) Danificando passeio

( ) Risco de queda

Rede elétrica : ( X ) Sim ( ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m ( X ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:- ...../ ...../ ..... – ID: \_\_\_\_\_

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo