



Vistoria técnica 17/12/2024

Documento: MO.051719/2024-11

Local do evento: Avenida Sérgio Trevisan, 180 – Bairro Montanhão

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro-do-Japão (*Ligustrum Lucidum*) medindo 7,0m X DAP 0,6m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes expostas danificando o passeio público gravemente e apresentando inclinação para o passeio. Portanto somos favoráveis à substituição do espécime.

( X ) Grau Grave EM ( X ) Danificando passeio

( X ) Risco de queda

Rede elétrica : ( ) Sim ( X ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m ( X ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:- ...../ ...../ ..... – ID: \_\_\_\_\_

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo