



Vistoria técnica 17/12/2024

Documento: MO.051824/2024-55

Local do evento: Rua Carlos Lacerda, 216 – **Bairro** Santa Terezinha

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores da espécie Alfeneiro-do-Japão (*Ligustrum Lucidum*) medindo 7,0m X DAP 0,4m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes danificando o passeio público. Portanto somos favoráveis á substituição dos espécimes.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Risco de queda

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-// – ID: _____

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo