



Vistoria técnica 09/12/2024

Documento: MO.052354/2024-00

Local do evento: Rua Estrela Cadente, 153 – **Bairro** Cooperativa

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Ipê Rosa (*Handroanthus Heptaphyllus*) medindo 12,0m X DAP 0,5m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes expostas danificando o passeio público e galhos interferindo na fiação elétrica. Portanto somos favoráveis á substituição do espécime.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Risco de queda

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-// – ID: _____

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo