



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 13/12/2023

Nº. Documento: MO.055950/2023-66

Local do evento: Alameda Dom Pedro De Alcantara, 256 -- B. Nova Petrópolis

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie Sibipiruna (Caesalpinia peltophoroides) medindo 10,00 metros de altura, DAP 0,50 metros, estado fitossanitário regular, porém encontra-se com lesões aparente e as raízes danificando passeio público, prejudicando acesso e circulação de pedestres em grandes proporções, vários galhos secos causando transtornos para com o imóvel.

Estado Fitossanitário:- (regular)

() Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

() Grau Grave: () Com grandes lesões () Raízes danificando passeio em G.P.

() Outros: lei 4661/1998 artigo 60

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: () Sim () Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. () Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim () Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim () Não -

Vistoria técnica:

Odair Ap. Maciel

Matr: 3932-9

Autorizamos a substituição

Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assessor de Direção SU.3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....