



Vistoria técnica 30/10/2024

Documento: SB.006199/2024-26

Local do evento: Rua Jacaraí, 133 – Bairro Baeta Neves

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro-do-Japão (*Ligustrum Lucidum*) medindo aproximadamente 12,0m X DAP 0,9m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes expostas danificando o passeio público gravemente e risco de queda de galhos. Portanto somos favoráveis à remoção do espécime.

( X ) Grau Grave EM ( X ) Danificando passeio

( ) Risco de queda

Rede elétrica : ( ) Sim ( X ) Não - Passeio ► ( X ) < que 1,60 m ( ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo