



Vistoria técnica 29/10/2024

Documento: SB.007513/2024-16

Local do evento: Rua Penha, 13 - **Bairro Dos Casas**

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Figueira (Ficus Benjamina) medindo 4,0m X DAP 0,3m, estado fitossanitário regular, porém com raízes expostas danificando o passeio público e plantado muito próximo á um poste elétrico. Portanto somos favoráveis á remoção do espécime.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Risco de queda

Rede elétrica : () Sim (X) Não - Passeio ► (X) < que 1,60 m () > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Remoção

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo