



Vistoria técnica 12/11/2024

Documento: SB.025957/2024-92

Local do evento: Rua João Rocco, 245 – **Bairro** Assunção

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Quaresmeira (*Tibouchina Granulosa*) medindo 7,0m X DAP 0,5m, com estado fitossanitário regular, com raízes expostas danificando o passeio gravemente e próximo a fiação elétrica. Portanto somos favoráveis á substituição do espécime.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Risco de queda

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-// – ID: _____

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo