



Vistoria técnica 17/12/2024

Documento: SB.026281/2024-91

Local do evento: Rua Doutor Castelo Branco, 377 - **Bairro Centro**

**Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Figueira (Ficus Benjamina) medindo 8,0m X DAP 1,0m, estado fitossanitário regular, com raízes expostas danificando o passeio gravemente impedindo o trânsito de pedestres. Portanto somos favoráveis á substituição do espécime.

( X ) Grau Grave EM      ( X ) Danificando passeio

( ) Risco de queda

Rede elétrica : ( ) Sim ( X ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m ( X ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:- ...../ ...../ ..... – ID: \_\_\_\_\_

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo