



Data da nova vistoria :- 11/04/2022

Documento:- SB.028403/2022-79 – Solicitante -“**Celina Megumi Onoda**”

Local do evento:- Rua Prudente de Moraes, 129 – Bairro Jd. Independência

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local, informamos tratar se de (01) uma árvore da espécie alfeneiro , ( **Ligustrum japonicum** ) , medindo 7,50 m de alt. X DAP 0,40 m, estado fitossanitário comprometido, porém com raízes danificando o passeio público, rachaduras no muro do imóvel e a base do tronco apodrecido . Portanto somos favoráveis a remoção do espécime.

**Estado Fitossanitário:- (comprometido)**

**( X ) Grau Grave EM ( X ) Risco de queda**


( ) Outros:- Lei 6370/2014

Rede elétrica:- ( ) Sim ( X ) Não passeio ► ( X ) < 1,60 m. ( ) > 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: ( X ) Sim ( ) Não

Qual:- **Rachaduras no muro**

**Relatório fotográfico**



**Programação dos Serviços**

Remoção:-...../...../.....

Replanto (s):-...../...../.....Espécie:.....

**Avaliação técnica**

Antonio Martins  
Matr.12354-2  
SU – 302

**Autorizamos:-remoção**

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU - 3  
Engº Agrônomo