



Vistoria técnica 07/11/2024

Documento: SB.030597/2024-69

Local do evento: Rua Odeon, 105 – **Bairro Centro**

**Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie *Sibipiruna (Caesalpinia Pluviosa)* medindo 10,0m X DAP 0,8m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes expostas danificando o passeio público e a tubulação próxima gravemente. Portanto somos favoráveis à remoção do espécime.


( X ) Grau Grave EM ( X ) Danificando passeio

( ) Risco de queda

Rede elétrica : ( X ) Sim ( ) Não - Passeio ► ( X ) < que 1,60 m ( ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:- ...../ ...../ ..... – ID: \_\_\_\_\_

Avaliação técnica :

Autorizado: Remoção

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo