



Vistoria técnica 29/10/2024

Documento: SB.031159/2024-95

Local do evento: Rua Ministro Octávio Mangabeira, 277 - **Bairro Dos Casas**

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie *Leucena (Leucaena leucocephala)* medindo 10,0m X DAP 0,5m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes expostas danificando o passeio público e galhos frondosos impedindo a visualização da fachada. Portanto somos favoráveis à substituição do espécime.


( X ) Grau Grave EM ( X ) Danificando passeio

( ) Risco de queda

Rede elétrica : ( ) Sim ( X ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m ( X ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo