



Vistoria técnica 17/12/2024

Documento: SB.040678/2021-23

Local do evento: Rua Vina del Mar, 978 – **Bairro Assunção**

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie *Sibipiruna (Caesalpinia pluviosa)* medindo 6,0m X DAP 0,5m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes expostas danificando o passeio público gravemente e com galhos interferindo na fiação e poste de energia. Portanto somos favoráveis à remoção do espécime.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Risco de queda

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► (X) < que 1,60 m () > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-// – ID: _____

Avaliação técnica :

Autorizado: Remoção

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo