



Vistoria técnica 18/11/2024

Documento: SB.042354/2024-21

Local do evento: Alameda Dona Tereza Cristina, 701 – **Bairro** Nova Petrópolis

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore de espécie não identificada medindo 10,0m X DAP 0,8m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes expostas danificando o passeio público gravemente e alto grau de inclinação, ocasionando risco de queda. Portanto somos favoráveis á remoção do espécime.

( X ) Grau Grave EM ( X ) Danificando passeio

( X ) Risco de queda

Rede elétrica : ( ) Sim ( X ) Não - Passeio ► ( X ) < que 1,60 m ( ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:- ...../ ...../ ..... – ID: \_\_\_\_\_

Avaliação técnica :

Autorizado: Remoção

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo