



Vistoria técnica 04/09/2024

Documento: SB.055297/2024-10

Local do evento: Rua Josefina Leonora Lotto Bueno, 402 - **Bairro Montanhão**

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 06 árvores, sendo 5 da espécie figueira (Ficus Benjamina) e 1 da espécie ipê (Tabebuia), todas medindo aproximadamente 8,0m X DAP 0,40m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com as raízes danificando passeio público e afetando a fiação elétrica. Portanto somos favoráveis à substituição dos espécimes.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Outros:

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo