



Vistoria técnica 29/10/2024

Documento: SB.055799/2024-37

Local do evento: Rua Gregório de Matos Guerra, 303 - **Bairro Dos Casas**

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores da espécie Alfeneiro-do-Japão (*Ligustrum Lucidum*) medindo 8,0m X DAP 0,6m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes expostas danificando o passeio público gravemente e galhos interferindo na fiação elétrica. Portanto somos favoráveis á remoção de 2 espécimes e substituição do outro.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Risco de queda

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Remoção (2) Substituição (1)

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo