



Vistoria técnica 13/11/2024

Documento: SB.060993/2024-46

Local do evento: Rua Argia, 300 – **Bairro** Assunção

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Ipê-Roxo (*Handroanthus impetiginosus*) medindo 10,0m X DAP 0,8m, estado fitossanitário regular, com raízes danificando o passeio público gravemente. Portanto somos favoráveis á substituição do espécime.


(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Risco de queda

Rede elétrica : () Sim (X) Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-// – ID: _____

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo