



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 14/08/2024

Nº. Documento: SB. 066860/2024-14

Local do evento: Rua José Antônio da Silva, 495 - Bairro Dos Casa

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 Arvore de espécie não reconhecida, medindo 5,00 metros de altura DAP 0,60 metros, estado fitossanitário comprometido, sem vida orgânica. Por tanto somos favoráveis a substituição do espécime e poda na demais arvore no retorno.

**Estado Fitossanitário:- (comprometido)**

(  ) Grau Grave EM (  ) Percidas (  ) Risco de queda (  ) Entrada de garagem

(  ) Outros:

(  ) Grau Grave: (  ) Com grandes lesões (  ) Raízes danificando passeio em G.P.

(  ) Outros:

(  ) Grau Médio: (  ) Mediana lesões aparentes (  ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

(  ) Outros:

(  ) Grau leve: (  ) Pequenas Lesões aparentes (  ) Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

(  ) Outros:

Lado Fiação: (  ) Sim (  ) Não Largura passeio: (  ) Menor que 1,60mts. (  ) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: (  ) Sim (  ) Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: (  ) Sim (  ) Não -



Vistoria técnica:

Deivid Sales  
Joabe de Melo da Silva  
Matr: 49681

Autorizamos a substituição

Engenheiro Agrônomo  
Assessor de Direção SU.3

