



Vistoria técnica 05/11/2024

Documento: SB.069812/2024-14

Local do evento: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 893 – **Bairro Centro**

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Chapéu-de-Sol (*Terminalia catappa*) medindo 8,0m X DAP 0,8m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes expostas danificando o passeio público gravemente e leve inclinação podendo ocasionar risco de queda. Portanto somos favoráveis à substituição do espécime.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

(X) Risco de queda

Rede elétrica : () Sim (X) Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo