



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 19/08/2025

Documento: SB.078069/2025-71

Local do evento: Rua Pasquale Scarano, 71- Bairro –Alvarenga

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Acerola (*Malpighia glabra*) medindo 03 m x Dap 0,30m, a raiz está atrapalhando o cano de escoamento da água, estado fitossanitário comprometido, com lesões no tronco, raízes expostas danificando o passeio público. Portanto somos favoráveis a remoção da espécie.


() Grau Grave EM (x) Danificando passeio () Risco de queda

() LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica : (x) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (x) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim () Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica :

Autorizado: Remoção

Adão Grigório
Matrícula: 23372-5
SU-302


Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins