



ESCANEAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 03/12/2019

Nº. Documento: PASB 79450/2019-42

Local do evento: Av. Anita Franchini, 853 – Bairro Santa Terezinha

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 04 arvores da espécie Ficus (Ficus Benjamina) medindo 3,00m de altura, DAP 0,20m, estado fitossanitário regular, porém com raízes danificando o passeio público.

**Estado Fitossanitário:- (regular)**

( ) Grau Grave EM ( ) Percidas ( ) Risco de queda ( ) Entrada de garagem

( ) Outros:

(x) Grau Grave: ( ) Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.

(x) Outros: Lei 6370/2014

( ) Grau Médio: ( ) Mediana lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

( ) Grau leve: ( ) Pequenas Lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:


Lado Fiação: (x) Sim ( ) Não Largura passeio: ( ) Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim (x) Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: ( ) Sim (x) Não -

Vistoria técnica:  
Odair Ap. Maciel

Matr: 3932-9

Autorizamos a substituição  
  
Joabe de Melo da Silva  
Engenheiro Agrônomo  
Assessor De Direção SU3

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

