



Vistoria técnica 12/11/2024

Documento: SB.082014/2024-60

Local do evento: Travessa Municipal, 100 – **Bairro Centro**

**Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie *Tipuana* (*Tipuana Tipu*) medindo 13,0m X DAP 0,9m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes danificando o passeio gravemente e galhos próximos a fiação elétrica. Portanto somos favoráveis á remoção dos espécimes.

( X ) Grau Grave EM      ( X ) Danificando passeio

( ) Risco de queda

Rede elétrica : ( X ) Sim   ( ) Não -    Passeio ► ( X ) < que 1,60 m   ( ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano:    ( ) Sim    ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:- ...../ ...../ ..... – ID: \_\_\_\_\_

Avaliação técnica :

Autorizado: Remoção

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo