



Vistoria técnica 04/11/2024

Documento: SB.082892/2024-42

Local do evento: Rua Tasman, 484 – Bairro Centro

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores, sendo 1 da espécie Alfeneiro-do-Japão (*Ligustrum Lucidum*) e 1 da espécie Resedá (*Lagerstroemia indica*) medindo 8,0m X DAP 0,4m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes expostas danificando o passeio público gravemente. Portanto somos favoráveis à remoção do Resedá e substituição do Alfeneiro.


(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Risco de queda

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição (1) Remoção (1)

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo