



Vistoria técnica 04/11/2024

Documento: SB.084690/2024-08

Local do evento: Rua Cáspio, 111 – **Bairro Centro**

**Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Ipê (Tabebuia) medindo 7,0m X DAP 0,4m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes expostas danificando o passeio público gravemente e a tubulação de gás. Portanto somos favoráveis á substituição do espécime.

( X ) Grau Grave EM      ( X ) Danificando passeio

( ) Risco de queda

Rede elétrica : ( ) Sim ( X ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m ( X ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo