



Vistoria técnica 03/09/2024

Documento: SB.085955/2024-56

Local do evento: Rua Brasília, 587 - **Bairro Rudge Ramos**

**Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie tipuana (Tipuana Tipu) medindo 8,0m X DAP 0,35m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com lesões por todo o tronco, as raízes danificando passeio público em grandes proporções e galhos em contato com a fiação elétrica. Portanto somos favoráveis á remoção do espécime.

( X ) Grau Grave EM      ( X ) Danificando passeio

( ) Outros:

Rede elétrica : ( X ) Sim   ( ) Não -    Passeio ► ( X ) < que 1,60 m   ( ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano:    ( ) Sim    ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Remoção

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo