



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 24/08/2023

Nº. Documento: SB.091570/2023-91

Local do evento: Rua André Coppini, 288 - B. Centro

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Resedá (Lagerstroemia indica) medindo 4,00 metros de altura DAP 0,20 metros, estado fitossanitário regular porém suas raízes estão danificando passeio público em grandes proporções.

**Fitossanitário:- (regular)**

( ) Grau Grave EM ( ) Percidas ( ) Risco de queda ( ) Entrada de garagem

( ) Outros:

( x ) Grau Grave: ( ) Com grandes lesões ( x ) Raízes danificando passeio em G.P.

( x ) Outros: lei 4974/2001

( ) Grau Médio: ( ) Mediana lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

( ) Grau leve: ( ) Pequenas Lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

Lado Fiação: ( x ) Sim ( ) Não Largura passeio: ( x ) Menor que 1,60mts. ( ) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( x ) Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: ( ) Sim ( x ) Não -

Vistoria técnica:

Odair Ap. Maciel

Matr: 3932-9

Autorizamos a remoção

João de Melo da Silva

Engenheiro Agrônomo

Assessor de Diretoria SU.3

24/08/23  
OK

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

DESTRE



Rua André coppini, 288 - Bairro Santa Terezinha