



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 04/10/2021

Nº. Documento: SB. 098224/2021-34

Local do evento: Rua Das Laranjeiras, 381 - B. Demarchi

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 arvore da espécie alfeneiro do japão (Ligustrum lucidum) medindo 7,00 metros de altura DAP 0,40m, estado fitossanitário regular, porém encontra-se com os galhos totalmente cobertos por parasita denominada erva de passarinho, que vem causando transtornos com fezes devido a proliferação de pombos.

Estado Fitossanitário:- (regular)

( ) Grau Grave EM ( ) Percidas ( ) Risco de queda ( ) Entrada de garagem

( ) Outros:

( x ) Grau Grave: ( ) Com grandes lesões ( ) Raízes danificando passeio em G.P.

( x ) Outros: lei 6370/2014 (erva de passarinho e proliferação de pombos)

( ) Grau Médio: ( ) Mediana lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

( ) Grau leve: ( ) Pequenas Lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

Lado Fiação: ( ) Sim ( x ) Não Largura passeio: ( ) Menor que 1,60mts. ( x ) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( x ) Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: ( ) Sim ( x ) Não -

Vistoria técnica:

Odair Ap. Maciel

Matr: 393219

Autorizamos a substituição

Joabe de Melo da Silva

Engenheiro Agrônomo

Assessor De Direção SU3

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVICOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

