



Vistoria técnica 09/09/2024

Documento: SB.099986/2024-20

Local do evento: Rua Miguel Couto, 241 – esquina com Rua Cabral da Câmara - **Bairro Planalto**

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie magnólia amarela (Magnolia champaca) medindo 3,0m X DAP 0,20m, estado fitossanitário regular, com raízes danificando passeio público em grandes proporções e dificultando o trânsito de pedestres pelo passeio. Portanto somos favoráveis à remoção do espécime.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Outros:

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: (X) Sim () Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: remoção

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo