



Vistoria técnica 31/10/2024

Documento: SB.103116/2024-77

Local do evento: Rua Dom Paulo Mariano, 155 – **Bairro** Nova Petrópolis

**Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Sibipiruna (*Caesalpinia Pluviosa*) medindo 10,0m X DAP 0,65m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes danificando o passeio público gravemente. Portanto somos favoráveis á substituição do espécime.

( X ) Grau Grave EM ( X ) Danificando passeio

( ) Risco de queda

Rede elétrica : ( X ) Sim ( ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m ( X ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo

