



Vistoria técnica 18/10/2024

Documento: SB.109846/2024-60

Local do evento: Avenida Água Funda, 550 - **Bairro Taboão**

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Chapéu-de-Sol (*Terminalia catappa*) medindo 8,0m X DAP 0,3m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes expostas e danificando passeio público. Portanto somos favoráveis à substituição do espécime.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Risco de queda

Rede elétrica : () Sim (X) Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo