



Vistoria técnica 23/10/2024

Documento: SB.114100/2024-72

Local do evento: Rua José Cardoso Siqueira, 42 - **Bairro** Baeta Neves

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro-do-Japão (*Ligustrum Lucidum*) medindo 9,0m X DAP 0,4m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes expostas danificando passeio público gravemente e com alto grau de inclinação, ocasionando risco de queda. Portanto somos favoráveis á remoção do espécime.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

(X) Risco de queda

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► (X) < que 1,60 m () > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Remoção

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo

