



Vistoria técnica 25/11/2024

Documento: SB.120624/2024-10

Local do evento: Rua Rio Acima, 1848 – **Bairro** Rio Grande

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Uva-Japonesa (*Hovenia Dulcis*) medindo 7,0m X DAP 0,5m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes danificando o passeio público e interferindo na fiação elétrica. Portanto somos favoráveis á remoção do espécime.

( X ) Grau Grave EM ( X ) Danificando passeio

( ) Risco de queda

Rede elétrica : ( X ) Sim ( ) Não - Passeio ► ( X ) < que 1,60 m ( ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:- ...../ ...../ ..... – ID: \_\_\_\_\_

Avaliação técnica :

Autorizado: Remoção

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo