



Vistoria técnica 18/12/2024

Documento: SB.123349/2024-44

Local do evento: Rua Pedro Aleixo, 60 – **Bairro Centro**

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Quaresmeira (Tibouchina Granulosa) medindo 5,0m X DAP 0,25m, estado fitossanitário regular, com lesões no tronco e raízes danificando o passeio público gravemente. Portanto somos favoráveis á substituição do espécime.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Risco de queda

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-// – ID: _____

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo